


H010.1 AHKC-F 系列闭口式霍尔电流传感器 V1.0

1. 产品概述


AHKC-F 系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流。

2. 技术参数及外形尺寸



参数	指标
额定输入电流	$\pm 100 \sim \pm 800A$
额定输出电压	$\pm 5V \pm 4V$
准确级	1.0
电源电压	DC $\pm 15V$ (允许波动 $\pm 20\%$)
零点失调电压	$\pm 20mV$
失调电压漂移	$\leq \pm 2.0mV/^\circ C$
线性度	$\leq 0.2\%FS$
响应时间	$\leq 5\mu s$
频宽	0 \sim 20kHz
绝缘电压	2.5kV/50Hz/1min
工作温度	-40 $^\circ C$ \sim 85 $^\circ C$
储存温度	-40 $^\circ C$ \sim 85 $^\circ C$
功耗	$\leq 0.5W$



3. 安装方式



4. 接线方式



+15V —— 电源+15V

-15V —— 电源-15V(注意电源正极与负极不可接反)

M —— 信号输出端正极

G —— 电源地与信号输出端负极

注：具体接线按实物外壳上的端子编号为准。

5. 注意事项

- 霍尔传感器在使用时，为了得到较好的动态特性和灵敏度，必须注意原边线圈和副边线圈之间的耦合，建议使用单根导线且导线完全填满霍尔传感器模块过线孔；
- 霍尔传感器在使用时，在额定输入电流值下才能得到最佳的测量精度，当被测电流远低于额定值时，若要获得最佳精度，原边可使用多匝，即： I_pN_p =额定安匝数。另外，原边馈线温度不应超过 80°C；
- 霍尔电流传感器正常工作时的辅助电源不应超过标定值的 $\pm 20\%$ ；
- 霍尔电流传感器在安装使用过程中严禁从高处摔落 ($\geq 1m$)；
- 不能调节零点、满度调节电位器；
- 辅助电源需要自行配置；
- 电源正负极不能接反。

6. 订货范例

例 1 AHKC-F 霍尔电流传感器

辅助电源: DC $\pm 15V$

输入: 200A

输出: 5V

精度: 1 级